

KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433- 9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Sito Internet: www.kern-

sohn.com

Manuale d'istruzione per l'uso Bilance analitiche e bilance di precisione

KERN ALJ/ALS/PLJ/PLS

Versione 3.5 10/2011





BIS S.r.l.
Via Trieste, 31
20080 Bubbiano MI – Italia
Tel.: +39 02 90834207
Fax: +39 02 90870542
e-mail: info@BilanceOnLine.it
P.IVA e C.F.: 03774900967

ALJ/ALS/PLJ/PLS-BA-i-1135



KERN ALJ/ALS/PLJ/PLS

Versione 3.5 10/2011

Manuale d'istruzione per l'uso Bilance elettroniche analitiche e di precisione

Som	mario	
1	Dati tecnici	4
2	Spiegazione del simbolo grafico "!"	13
3 3.1 3.2 3.3 3.4	Indicazioni basilari (informazioni generali) Uso conforme alla destinazione Uso non conforme alla destinazione Garanzia Sorveglianza dei dispositivi di controllo	13 13
4 4.1 4.2	Indicazioni basilari per la sicurezza	14
5 5.1 5.2	Trasporto e stoccaggio Controllo al ricevimento Imballaggio / trasporto di ritorno	14
6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.3 6.3.1 6.3.2 6.4 6.4.1 6.4.2 6.5 6.6 6.7 6.8 6.8.1 6.8.2	Disimballaggio, posizionamento e messa in funzione Posto di posizionamento, posto di utilizzazione Disimballaggio Posizionamento della bilancia Componenti della fornitura / accesori di serie Rivista dei dispositivi Parte frontale della bilancia Parte posteriore e bassa della bilancia Elementi di comando Rivista dell'indicatore Rivista del tastierino Collegamento e scollegamento di alimentazione Funzionamento con alimentazione a batteria (in funzione di modello, vedi il cap. 1 Collegamento dei dispositivi periferici Primo avviamento Indicatore dello zero di bilancia	15 16 18 18 19 20 20 21). 21 22 22 22
7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2.1 7.3	Calibrazione Modelli con la massa esterna (KERN ALS/PLS) Calibrazione con la massa di calibrazione consigliata (impostazione di stabilimento) Calibrazione con le masse ad altri valori nominali Modelli con la massa interna (KERN ALJ/PLJ) Sovrascrittura del peso interno di calibrazione Legalizzazione	23 24 26
8 8.1	Modalità di base Pesata sotto bilancia	

9	Menu di utente	33
9.1	Unità di pesata	
9.2	Tipo di uscita dati	37
9.3	Velocità di trasferimento	
9.4	Funzione Auto Zero	39
9.5	Filtro	
9.6	Indicatore del controllo di stabilizzazione	
9.7	Impostazione di contrasto dell'indicatore	
9.8	Retroilluminazione dell'indicatore	
9.9	Funzione di spegnimento automatico "AUTO OFF" in modalità di stand-by	46
10	Menu di utente	47
10.1	Conteggio dei pezzi	
10.1.1	Commutazione fra l'indicazione dei pezzi e della massa	50
10.1.2	Ottimizzazione automatica del valore di riferimento	
10.1.3	Inserimento numerico della massa di riferimento	
10.2	Determinazione di densità (pesata idrostatica)	
10.2.1	Determinazione della densità dei corpi solidi	
10.2.2	Determinazione della densità di liquidi	
10.3 10.4	Funzione di totalizzazione	
	Determinazione di percentuale	
10.5 10.5.1	Inserimento della massa di riferimento attraverso la pesata	
10.5.1	Inserimento della massa di merimento attraverso la pesata	
10.5.2	Funzione di pesatura di animali	
10.7	Funzione del valore di picco	
11	Uscita di dati RS 232C	
11 11.1		
11.1 11.2	Dati tecnici	
11.2 11.3	Destinazione dei pin della spina di uscita della bilancia	
11.3 11.4	Trasferimento di dati	
11. 4 11.5	Formati del trasferimento di dati	
11.6	Comandi del controllo a distanza	
11.7	Modalità di stampante	
12	Messaggi di errori	
13 13.1	Manutenzione, conservazione nello stato di efficienza, smaltimento	
13.1 13.2	Manutenzione, conservazione nello stato di efficienza	
13.2 13.3	Smaltimento	
14	Soluzione dei problemi dovuti a piccole avarie	76
15	Dichiarazione di conformità	77

1 Dati tecnici

KERN	ALJ 160-4A	ALJ 250-4A	ALJ 310-4A
Campo di pesata (massimo)	160 g	250 g	310 g
Precisione di lettura (d)	0.1 mg	0.1 mg	0.1 mg
Riproducibilità	0.1 mg	0.1 mg	0.1 mg
Linearità	± 0.3 mg	± 0.3 mg	± 0.3 mg
Tempo di crescita segnale (tipico)	4 sec.	4 sec.	4 sec.
Massa minima dei pezzi con il conteggio di pezzi	> 0,5 mg	> 0,5 mg	> 0,5 mg
Tempo di riscaldamento		8 ore	
Massa di calibrazione		interna	
Numero dei pezzi di riferimento con il conteggio di pezzi	10, 25, 50, 100 selezionato liberamente		beramente
Unità di pesata	ct, g, gn, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Singap. Malays), tl (Tw), pen		
Alimentazione elettrica	24 V AC, 500mA		
Temperatura di funzionamento	+ 5° C + 35° C		
Umidità dell'aria	al mass. 8	30 % (assenza di d	condensa)
Cassa (L x P x A) mm		210 x 340 x 330	
Dimensioni della gabbietta antivento (L x P x A) mm	160 x 140 x 205 (interne) 190 x 195 x 225 (esterne)		
Piatto della bilancia (acciaio inox)	Ø 80 mm		
Massa totale in kg (netta)	6.5 kg		
Interfaccia		RS 232C	

KERN	ALS 160-4A	ALS 250-4A
Campo di pesata (massimo)	160 g	250 g
Precisione di lettura (d)	0.1 mg	0.1 mg
Riproducibilità	0.1 mg	0.1 mg
Linearità	± 0.3 mg	± 0.3 mg
Tempo di crescita segnale (tipico)	4 sec.	4 sec.
Massa minima dei pezzi con il conteggio di pezzi	> 0,5 mg	> 0,5 mg
Tempo di riscaldamento	8 (ore
Massa di calibrazione consigliata, non aggiunta (classe)	150 g (E2)	200 g (E2)
Numero dei pezzi di riferimento con il conteggio di pezzi	10, 25, 50, 100 sele	zionato liberamente
Unità di pesata	ct, g, gn, lb, tl (HK), tl (Singap. N	mo, oz, ozt, ⁄/alays), tl (Tw), pen
Alimentazione elettrica	24 V AC, 500mA	
Temperatura di funzionamento	+ 5° C	+ 35° C
Umidità dell'aria	al mass. 80 % (ass	senza di condensa)
Cassa (L x P x A) mm	210 x 340 x 330	
Dimensioni della gabbietta antivento (L x P x A) mm	160 x 140 x 205 (interne) 190 x 195 x 225 (esterne)	
Piatto della bilancia (acciaio inox)	Ø 80 mm	
Massa totale in kg (netta)	5.7	kg
Interfaccia	RS 2	232C

KERN	PLJ 310-3F	PLJ 420-3F	PLJ 720-3A
Campo di pesata (massimo)	310 g	420 g	720 g
Precisione di lettura (d)	0.001 g	0.001 g	0.001 g
Riproducibilità	0.001 g	0.001 g	0.001 g
Linearità	± 0.003 g	± 0.003 g	± 0.002 g
Tempo di crescita segnale (tipico)	3 sec.	2 sec.	2 sec.
Massa minima dei pezzi con il conteggio di pezzi	> 5 mg	> 5 mg	> 5 mg
Tempo di riscaldamento	2 ore	4 ore	4 ore
Massa di calibrazione		interna	
Numero dei pezzi di riferimento con il conteggio di pezzi	10, 25, 50, 100 selezionato liberamente		beramente
Unità di pesata		g, gn, lb, mo, oz, o (Singap. Malays), tl	
Alimentazione elettrica	230V/50 Hz (Euro) 9V DC	230V/50 Hz (Euro) 9V DC	230V/50 Hz (Euro) 24V AC
Temperatura di funzionamento	+ 5° C / + 35° C		
Umidità dell'aria	al mass. 8	30 % (assenza di d	condensa)
Kit per pesate sotto bilancia	-	-	anello d'aggancio di serie
Cassa (L x P x A) mm		210 x 340 x 160	
Gabbietta antivento in mm Ø interno 150, altezza 60 Ø interno 160, altezza 70	Sì	Sì	Sì
Piatto della bilancia (acciaio inox)	Ø 11 cm	Ø 11 cm	Ø 11 cm
Massa totale in kg (netta)	4 kg 4.5 kg		4.5 kg
Interfaccia		RS 232C	

KERN	PLJ 1200-3A	PLJ 1200-3DA	PLJ 3100-2F
Campo di pesata (massimo)	1200 g	720 g/1200 g	3100 g
Precisione di lettura (d)	0.001 g	0.001 g/0.01 g	0.01 g
Riproducibilità	0.001 g	0.001 g/0,01 g	0.01 g
Linearità	± 0.003 g	± 0.003 g/0.03 g	± 0.03 g
Tempo di crescita segnale (tipico)	2 sec.	2 sec.	2 sec.
Massa minima dei pezzi con il conteggio di pezzi	> 5 mg	> 5 mg	> 50 mg
Tempo di riscaldamento	8 ore	4 ore	4 ore
Massa di calibrazione		interna	
Numero dei pezzi di riferimento con il conteggio di pezzi	10, 25, 50, 100 selezionato liberamente		iberamente
Unità di pesata	ct, g, gn, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Singap. Malays), tl (Tw), pen		
Alimentazione elettrica	230V/50 Hz (Euro)24 V AC 230V/50 Hz (Euro)9 V DC		
Temperatura di funzionamento	+ 5° C + 35° C		
Umidità dell'aria	al mass.	80 % (assenza di d	condensa)
Kit per pesate sotto bilancia	anello d'agg	ancio di serie	-
Cassa (L x P x A) mm		210 x 340 x 160	
Gabbietta antivento in mm Ø interno 150, altezza 60 Ø interno 160, altezza 70	Sì	Sì	Sì
Piatto della bilancia (acciaio inox)	Ø 11 cm	Ø 11 cm	Ø 16 cm
Massa totale in kg (netta)	4.5 kg		
Interfaccia		RS 232C	

KERN	PLJ 4200-2F	PLJ 6200-2A	PLJ 6200-2DA
Campo di pesata (massimo)	4200 g	6200 g	4200 g /6200 g
Precisione di lettura (d)	0.01 g	0.01 g	0.01 g /0.1 g
Riproducibilità	0.02 g	0.01 g	0.01 g /0.1 g
Linearità	± 0.04 g	± 0.03 g	± 0.03 g / 0.3 g
Tempo di crescita segnale (tipico)	2 sec.	2 sec.	2 sec.
Massa minima dei pezzi con il conteggio di pezzi	> 50 mg	> 50 mg	> 50 mg
Tempo di riscaldamento		4 ore	
Massa di calibrazione		interna	
Numero dei pezzi di riferimento con il conteggio di pezzi	10, 25, 50, 100, selezionato liberamente		iberamente
Unità di pesata		g, gn, lb, mo, oz, o (Singap. Malays), tl	
Alimentazione elettrica	230V/50 Hz (Euro)9V DC 230V/50 Hz (Euro)24V AC		Euro)24V AC
Temperatura di funzionamento		+ 5° C + 35° C	;
Umidità dell'aria	al mass. 8	30 % (assenza di d	condensa)
Kit per pesate sotto bilancia	-	anello d'agga	ancio di serie
Cassa (L x P x A) mm	210 x 340 x 100	210 x 340 x 100	210 x 340 x 100
Gabbietta antivento in mm Ø interno 150, altezza 60 Ø interno 160, altezza 70	No	No	No
Piatto della bilancia (acciaio inox)	Ø 16 cm	Ø 16 cm	Ø 16 cm
Massa totale in kg (netta)	4.5 kg	5 kg	5.0 kg
Interfaccia		RS 232C	

KERN	PLS 310-3F	PLS 420-3F	PLS 510-3A
Campo di pesata (massimo)	310 g	420 g	510 g
Precisione di lettura (d)	0.001 g	0.001 g	0.001 g
Riproducibilità	0.002 g	0.002 g	0.001 g
Linearità	± 0.003 g	± 0.004 g	± 0.002 g
Tempo di crescita segnale (tipico)	3 sec.	3 sec.	2 sec.
Massa minima dei pezzi con il conteggio di pezzi	> 5 mg	> 5 mg	> 5 mg
Tempo di riscaldamento	2 ore	2 ore	4 ore
Massa di calibrazione consigliata, non aggiunta (classe)	300 g (E2)	400 g (E2)	500 g (E2)
Numero dei pezzi di riferimento con il conteggio di pezzi	10, 25, 50,	100, selezionato l	iberamente
Unità di pesata	ct, g, gn, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Singap. Malays), tl (Tw), pen		
Alimentazione elettrica	1 220V//60 Hz /Furo\0\/ 1\C		230V/50 Hz (Euro)24V AC
Batteria	Durata di esercizio 30 ore Tempo di caricamento 10 ore		-
Temperatura di funzionamento		+ 5° C + 35° C	,
Umidità dell'aria	al mass.	80% (assenza di c	ondensa)
Kit per pesate sotto bilancia	ane	llo d'aggancio di s	erie
Cassa (L x P x A) mm		210 x 340 x 160	
Gabbietta antivento in mm	Ø ir	nterno 150, altezza	a 60
Gabbiella antivento in min	Ø e	sterno 160, altezza	a 70
Piatto della bilancia (acciaio inox)	Ø 11 cm		
Massa totale in kg (netta)	4	kg	4.5 kg
Interfaccia		RS 232C	

KERN	PLS 720-3A	PLS 1200-3A	PLS 1200-3DA
Campo di pesata (massimo)	720 g	1200 g	720 g /1,200 g
Precisione di lettura (d)	0.001 g	0.001 g	0.001 g /0.01 g
Riproducibilità	0.001 g	0.001 g	0.001 g /0.01 g
Linearità	± 0.002 g	± 0.003 g	± 0.002 g / 0.02 g
Tempo di crescita segnale (tipico)	2 sec.	2 sec.	2 sec.
Massa minima dei pezzi con il conteggio di pezzi	> 5 mg	> 5 mg	> 5 mg
Tempo di riscaldamento	4 ore	8 ore	4 ore
Massa di calibrazione consigliata, non aggiunta (classe)	600 g (E2)	1 kg (E2)	1 kg (E2)
Numero dei pezzi di riferimento con il conteggio di pezzi	10, 25, 50, 100, selezionato liberamente		iberamente
Unità di pesata	ct, g, gn, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Singap. Malays), tl (Tw), pen		
Alimentazione elettrica	230\	//50 Hz (Euro)24\	/ AC
Batteria	-	-	-
Temperatura di funzionamento		+ 5° C + 35° C	
Umidità dell'aria	al mass. 8	30% (assenza di c	condensa)
Kit per pesate sotto bilancia	ane	llo d'aggancio di s	erie
Cassa (L x P x A) mm	210 x 340 x 160	210 x 340 x 160	210 x 340 x 160
Gabbietta antivento in mm Ø interno 150, altezza 60 Ø interno 160, altezza 70	Sì	Sì	SÎ
Piatto della bilancia (acciaio inox)	Ø 11 cm	Ø 11 cm	Ø 11 cm
Massa totale in kg (netta)	4.5 kg	4.5 kg	4.5 kg
Interfaccia		RS 232C	

KERN	PLS 3100-2F	PLS 4200-2F	PLS 4200-2A
Campo di pesata (massimo)	3100 g	4200 g	4200 g
Precisione di lettura (d)	0.01 g	0.01 g	0.01 g
Riproducibilità	0.02 g	0.02 g	0.01 g
Linearità	± 0.03 g	± 0.04 g	± 0.02 g
Tempo di crescita segnale (tipico)	3 sec.	3 sec.	2 sec.
Massa minima dei pezzi con il conteggio di pezzi	> 50 mg	> 50 mg	> 50 mg
Tempo di riscaldamento	2 ore	2 ore	4 ore
Massa di calibrazione consigliata, non aggiunta (classe)	3 kg (E2)	4 kg (E2)	4 kg (E2)
Numero dei pezzi di riferimento con il conteggio di pezzi	10, 25, 50,	100 selezionato li	beramente
Unità di pesata	ct, g, gn, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Singap. Malays), tl (Tw), pen		
Alimentazione elettrica	730V/60 H7 /HUMO\QV/ D(*)		230V/50 Hz (Euro)24V AC
Batteria		ercizio 30 ore amento 10 ore	No
Temperatura di funzionamento		+ 5° C + 35° C	
Umidità dell'aria	al mass.	80% (assenza di c	ondensa)
Kit per pesate sotto bilancia	ane	ello d'aggancio di s	erie
Cassa (L x P x A) mm	210 x 340 x 160	210 x 340 x 100	210 x 340 x 100
Gabbietta antivento in mm Ø interno 150, altezza 60 Ø interno 160, altezza 70	No	No	No
Piatto della bilancia (acciaio inox)	Ø 16 cm	Ø 16 cm	Ø 16 cm
Massa totale in kg (netta)	4 kg	4 kg	4.5 kg
Interfaccia		RS 232C	

KERN	PLS 6200-2A	PLS 6200-2DA	PLS 20000-1F
Campo di pesata (massimo)	6200 g	4200 g/6200 g	20 kg
Precisione di lettura (d)	0.01 g	0.01 g/0.1 g	0.1 g
Riproducibilità	0.01 g	0.01 g/0.1 g	0.1 g
Linearità	± 0.03 g	± 0.02 g / 0.2 g	± 0.4 g
Tempo di crescita segnale (tipico)	2 sec.	2 sec.	3 sec.
Massa minima dei pezzi con il conteggio di pezzi	> 50 mg	> 50 mg	> 500 mg
Tempo di riscaldamento	4 ore	2 ore	2 ore
Massa di calibrazione consigliata, non aggiunta (classe)	5 kg (E2)	5 kg (E2)	20 kg (E2)
Numero dei pezzi di riferimento con il conteggio di pezzi	10, 25, 50, 100, selezionato liberamente		iberamente
Unità di pesata	ct, g, gn, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Singap. Malays), tl (Tw), pen		
Alimentazione elettrica	230V/50 Hz (Euro)24V AC	230V/50 Hz (Euro)9V DC
Temperatura di funzionamento		+ 5° C + 35° C	
Umidità dell'aria	al mass. 8	30% (assenza di c	condensa)
Kit per pesate sotto bilancia	ane	llo d'aggancio di s	erie
Cassa (L x P x A) mm	210 x 340 x 100 210 x 340 x 100 210 x 340 x		210 x 340 x 100
Gabbietta antivento	No	No	No
Piatto della bilancia (acciaio inox)	Ø 16 cm	Ø 16 cm	200 x 175 mm
Massa totale in kg (netta)	4.5 kg	4.5 kg	4 kg
Interfaccia		RS 232C	

2 Spiegazione del simbolo grafico "!"



"Attenzione, rispettare le indicazioni contenute nel ocumento allegato oppure osservare le indicazioni del "Manuale d'istruzione per l'uso"

3 Indicazioni basilari (informazioni generali)

3.1 Uso conforme alla destinazione

La bilancia che avete acquistato serve a determinare il peso (valore di pesata) del materiale pesato. Dev'essere considerata quale "bilancia non autosufficiente", vale a dire che gli oggetti destinati a pesare si collocano con precauzione al centro del piatto della bilancia. Il valore della massa può essere letto dopo che l'indicazione della pesata si è stabilita.

3.2 Uso non conforme alla destinazione

Non utilizzare la bilancia per le pesate dinamiche. Se la quantità del materiale pesato verrà leggermente ridotta o aumentata, allora il meccanismo di "compensazione-stabilizzazione" incorporato nella bilancia può causare la visualizzazione di risultati erronei! (per esempio: lenta perdita del liquido dal contenitore che si trova sulla bilancia).

Si devono evitare carichi prolungati del piatto della bilancia. Ciò potrebbe causare denneggiamento del meccanismo di misurazione della bilancia.

Si devono assolutamente evitare urti e sovraccarichi del piatto della bilancia sopra il carico massimo togliendo il carico di tara già esistente, il che potrebbe causare denneggiamento della bilancia.

Non usare mai la bilancia nei locali minacciati da esplosione. L'esecuzione di serie non è esecuzione antideflagrante. Non è permesso apportare le modifiche alla struttura della bilancia il che potrebbe causare risultati erronei della pesata, trasgressione delle condizioni tecniche di sicurezza, nonché distruzione della bilancia.

La bilancia può essere utilizzata esclusivamente in conformità alle indicazioni riportate sopra. Per altri impieghi / campi di utilizzazione è richiesto il consenso scritto della ditta KERN.

3.3 Garanzia

Garanzia decade nel caso:

- non osservanza delle nostre indicazioni contenute nel manuale dell'istruzione per l'uso;
- utilizzazione non conforme alle indicazioni del produttore riportate;
- apportazione di modifiche o apertura dello strumento;
- danneggiamenti meccanici e quelli causati dall'azione di utilities, liquidi e naturale usura;
- posizionamento non corretto o impianto elettrico non idoneo;
- sovraccarico del meccanismo di misurazione.

3.4 Sorveglianza dei dispositivi di controllo

Nel quadro del sistema di qualità, è necessario controllare a intervalli regolari parametri tecnici di misurazione della bilancia e del peso campione eventualmente disponibile. A tal fine l'utente responsabile dovrebbe definire un intervallo di tempo adeguato, come anche il genere e la portata del detto controllo. Le informazioni riguardanti la supervisione degli strumenti di controllo quali sono le bilance, nonché pesi campione indispensabili, sono disponibili sul sito Internet della ditta KERN. (www.kern-sohn.com). I pesi campione, nonché le bilance si possono calibrare a buon mercato presso il DKD (Deutsche Kalibrierdienst), laboratorio di calibrazione della ditta KERN (ripristino alle norme vigenti in singoli stati di utilizzo).

4 Indicazioni basilari per la sicurezza

4.1 Osservanza delle indicazioni contenute nel manuale d'istruzione per l'uso



Prima di collocamento e messa in funzione della bilancia, è indispensabile leggere attentamente il presente manuale d'istruzioni per l'uso, anche nel caso si abbia già esperienza nell'uso delle bilance della ditta KERN.

4.2 Addestramento del personale

La bilancia può essere utilizzata e mantenuta soltanto dal personale avente idonea istruzione nella materia.

5 Trasporto e stoccaggio

5.1 Controllo al ricevimento

Immediatamente dopo aver ricevuto il pacco, è necessario controllare se esso non abbia eventuali danneggiamenti esterni visibili. Lo stesso va fatto con lo strumento stesso, dopo averlo sballato.

5.2 Imballaggio / trasporto di ritorno



- ⇒ Tutte le parti dell'imballaggio originale si devono conservare per il caso d'eventuale trasporto di ritorno.
- ⇒ Per il trasporto di ritorno si deve usare esclusivamente l'imballaggio originale.
- ⇒ Prima della spedizione, si devono scollegare tutti i cavi connessi e parti allentate/mobili.
- ⇒ È necessario rimontare le protezioni per trasporto, se presenti.
- ⇒ Tutte le parti quali, per esempio, gabbia antivento di vetro, piatto della bilancia, alimentatore, ecc. si devono proteggere contro scivolamento e danneggiamento.

6 Disimballaggio, posizionamento e messa in funzione

6.1 Posto di posizionamento, posto di utilizzazione

Le bilance sono state costruite in maniera tale che nelle condizioni di esercizio normali si ottengano risultati di pesata affidabili. La scelta del corretto posizionamento della bilancia assicura il suo funzionamento preciso e veloce. Pertanto, scegliendo il posto di funzionamento della bilancia bisogna rispettare i sequenti principi:

- posizionare la bilancia su una superficie stabile e piatta;
- evitarne l'esposizione a temperature estreme, nonché sbalzi di temperatura che si verificano quando, per esempio, la bilancia è posizionata presso radiatori oppure in locali esposti all'azione dei raggi solari;
- proteggere la bilancia contro l'azione diretta delle correnti d'aria, causate dall'apertura di finestre e porte;
- evitarne urti durante la pesata;
- proteggere la bilancia contro forte umidità dell'aria, vapori e polvere;
- non esporre l'aparecchio all'azione prolungata di umidità intensa.
 Condensazione non desiderata sull'apparecchio può verificarsi, quando l'aparecchio freddo sia collocato in un locale a temperatura molto più alta. In tal caso l'apparecchio va scollegato dalla rete di alimentazione e acclimatato alla temperatura d'ambiente per due ore circa;
- evitare le cariche statiche provenienti dal materiale pesato, dal contenitore della bilancia e dalla gabbietta antivento.

Nel caso di presenza dei campi elettromagnetici (provenienti, per esempio da telefoni cellulari o da apparecchi di radio), cariche statiche, come anche nel caso di alimentazione elettrica non stabile, sono possibili scostamenti notevoli dei risultati (risultato erroneo di pesata). In tal caso è necessario cambiare la localizzazione della bilancia o eliminare la sorgente dei disturbi.

6.2 Disimballaggio


Tirare la bilancia con cautela dall'imballaggio, levare la borsa di plastica e posizionarla nel posto previsto per il suo funzionamento.

6.2.1 Posizionamento della bilancia

Montaggio:


Modelli ALS/ALJ

Modelli PLS/PLJ, d = 1 mg



Modelli PLS/PLJ, d = 100 mg

Modelli PLS/PLJ, d = 10 mg






Mettere a bolla la bilancia girando le viti regolabili (la bolla d'aria della livella deve venir a trovarsi nella zona segnata.

6.2.2 Componenti della fornitura / accesori di serie

- Bilancia (vedi il cap. 6.2.1)
- Alimentatore di rete
- Manuale d'istruzione per l'uso


6.3 Rivista dei dispositivi

6.3.1 Parte frontale della bilancia




- **1** Protezione gabbietta antivento
- 2 Livella
- 3 Gabbietta antivento
- 4 Display LCD
- 5 Tasti di funzione
- 6 Piedini regolabili

6.3.2 Parte posteriore e bassa della bilancia



- 1. Piatto di bilancia
- 2. Interfaccia RS232C
- 3. Piedi con viti
- 4. Presa di alimentatore di rete



- 5. Viti della cassa (in modelli a 4 piedini svitare prima i due piedini posteriori)
- 6. Kit per le pesate sotto bilancia

6.4 Elementi di comando

6.4.1 Rivista dell'indicatore



6.4.2 Rivista del tastierino

Tasto	Indicazione	Pressione breve esercitata sul tasto	Pressione lunga, esercitata sul tasto fino all'insonorizzazione del segnale acustico
MENU	Tasto MENU	 Richiamo del menu utente Selezione di un punto del menu – scorrimento in avanti 	 Richiamo del menu utente Uscita dal menu di utente Commutazione dell'indicatore
	Tasto con freccia Ψ	Inserimento di un valore nu	imerico – scorrimento indietro
ON OFF	Tasto ON/OFF	Accensione/spegnimentoUscita dal menu di utente	
CAL	Tasto CAL	CalibrazioneSelezione di un punto del n	nenu – scorrimento indietro
	Tasto con freccia ↑	Inserimento di un valore nu	merico – scorrimento in avanti
PRINT	Tasto PRINT	 Trasfrimento dati di pesata attraverso l'interfaccia Conferma/memorizzazione delle impostazioni 	
Tasto con freccia ← Inserimento di un valore numerico –		merico – selezione di cifre	
→0← TARE	Tasto TARE	Taratura Azzeramento	

6.5 Collegamento e scollegamento di alimentazione

Prima di collegare l'alimentatore di rete verificare se il valore della corrente stampato è conforme alla tensione locale. Utilizzare solo gli alimentatori di rete originali della KERN. L'impiego di altri prodotti richiede il consenso della ditta KERN.

- ⇒ Inserire la spina dell'alimentatore di rete alla presa della bilancia e collegare alla rete di alimentazione.



- ⇒ Premere il tasto **ON/OFF**. Dopo che è apparso l'indice di zero, la bilancia è pronta all'uso. Nel caso delle bilance con la massa di calibrazione interna, prima avviene la calibrazione automatica. Durante questa procedura sul display è visualizzato il messaggio "CAL".
- ⇒ Premere di nuovo il tasto **ON/OFF**. La bilancia si trova in modalità di stand-by.
 - Nel caso delle bilance legalizzate bisogna osservare il tempo di riscaldamento di 30 minuti.

 Dopo che è stato collegato l'alimentatore di rete, viene attivata la
 - Dopo che è stato collegato l'alimentatore di rete, viene attivata la funzione di misurazione del tempo.

6.6 Funzionamento con alimentazione a batteria (in funzione di modello, vedi il cap. 1)

La batteria è caricata attraverso un alimentatore di rete fornito in dotazione. Il periodo di esercizio della batteria è di cira 30 ore, il tempo di caricamento fino al raggiungimento dello stato di carica completa è di circa 10 ore.

Nel menu si può attivare la funzione di AUTO-OFF [time off], vedi il cap. 9.8. In funzione dell'impostazione nel menu, la bilancia viene commutata automaticamente in modalità di risparmio della batteria.

Nel corso del lavoro con alimentazione a batteria, sul display sono visualizzati i seguenti simboli:

La batteria sufficientemente carica
La batteria sta per scaricarsi. Collegare il più preso possibile l'alimentatore di rete per caricare la batteria.
La tensione è più bassa del minimo definito. Collegare l'alimentatore di rete per caricare la batteria.

6.7 Collegamento dei dispositivi periferici

Prima di collegare o scollegare i dispositivi ausiliari (stampante, computer) all'interfaccia di dati, bisogna scollegare la bilancia dalla rete di alimentazione.

È necessario impiegare insieme con la bilancia esclusivamente gli accessori e dispositivi periferici della ditta KERN che sono stati adattati alla bilancia in maniera ottimale.

6.8 Primo avviamento

Volendo ottenere risultati precisi della pesata con le bilance elettroniche, occorre assicurarne una temperatura di lavoro conveniente (vedi "Tempo di riscaldamento", capitolo 1).

Durante il riscaldamento la bilancia dev'essere alimentata elettricamente (presa di rete, set di batterie, batterie).

La precisione della bilancia dipende dall'accelerazione di gravità.

È necessario rispettare tassativamente le indicazioni contenute nel capitolo "Calibrazione".

6.8.1 Indicatore di stabilizzazione

Se sul display si vede l'indicatore di stabilizzazione [*], la bilancia si trova in condizioni stabili, altrimenti l'indicatore [*] scompare.

6.8.2 Indicatore dello zero di bilancia

Se nonostante il piatto della bilancia non sia carico, il display della bilancia non visualizza il valore di zero, occorre premere il tasto **TARE** per iniziare l'azzeramento della bilancia [O].

7 Calibrazione

Siccome il valore di accelerazione terrestre non è uguale in ogni posto della Terra, ogni bilancia va adattata – conformemente al principio di pesata risultante dalle basi della fisica – all'accelerazione terrestre agente nel luogo di posizionamento della bilancia (solo se la bilancia non ha subito calibrazione di stabilimento nel luogo di posizionamento). Tale processo di calibrazione dev'essere eseguito al primo avviamento, dopo ogni cambiamento di ubicazione della bilancia, come anche nel caso di sbalzi di temperatura d'ambiente. Al fine di ottenere risultati precisi di misurazione, si raccomanda inoltre di calibrare la bilancia ciclicamente anche in modalità di pesata

- Assicurare le condizioni stabili d'ambiente. Garantire il tempo richiesto di riscaldamento (vedi il capitolo 1) al fine di raggiungere la stabilizzazione della bilancia.
- ⇒ Fare attenzione con questo che sul piatto non ci sia alcun oggetto.

7.1 Modelli con la massa esterna (KERN ALS/PLS)

i

Nel caso delle bilance legalizzate la calibraziobe è bloccata.

7.1.1 Calibrazione con la massa di calibrazione consigliata (impostazione di stabilimento)

Per il valore della massa di calibrazione richiesta vedi il capitolo 1 "Dati tecnici".



⇒ Fare attenzione con questo che sul piatto non ci sia alcun oggetto. Premere il tasto **CAL**.



⇒ Aspettare che venga visualizzato il valore della massa di calibrazione richiesta.



- Mentre il valore indicato lampeggia, mettere con precauzione la massa di calibrazione richiesta al centro del piatto di bilancia.
 L'indicazione visualizzata a intermittenza scomparirà. Alla fine della calibrazione riuscita, la bilancia verrà ricommutata automaticamente in modalità di pesata.
- ⇒ Togliere la massa di calibrazione.



7.1.2 Calibrazione con le masse ad altri valori nominali

La calibrazione con le masse ad altri valori nominali è anche possibile dal punto di vista della tecnica di misurazione, ma non è sempre ottimale; per i punti di calibrazione vedi la tabella 1.

Informazioni riguardanti le masse di calibrazione si possono trovare in Internet sul sito: http://www.kern-sohn.com



⇒ Fare con questo attenzione che sul piatto non ci sia alcun oggetto. Premere e tenere premuto il tasto **CAL**, finché il segnale acustico si sarà silenziato.



⇒ Aspettare la visualizzazione del messaggio "load".



- Mentre il valore indicato lampeggia, mettere con precauzione la massa di calibrazione richiesta al centro del piatto di bilancia.
 L'indicazione visualizzata a intermittenza scomparirà. Alla fine della calibrazione riuscita, la bilancia verrà ricommutata automaticamente in modalità di pesata.
- ⇒ Togliere la massa di calibrazione



Nel caso di errore di calibrazione o di massa di calibrazione non corretta, sul display sarà visualizzato il messaggio di errore. Aspettare che la bilancia venga di nuovo commutata in modalità di pesata e ripetere la procedura di calibrazione.

Modello	Massa di calibrazione raccomandata (vedi il cap. 7.1.1)	Altri valori nominali per la calibrazione, non ottimali dal punto di vista della tecnica di misurazione (vedi il cap. 7.1.2)		
Modelli A				
ALJ 160-4A				
ALJ 250-4A				
ALS 160-4A	150g	100g		
ALS 250-4A	200g	100g		
PLJ-720-3A				
PLJ 1200-3A				
PLJ 1200-3DA				
PLJ 6200-2A				
PLJ 6200-2DA				
PLS 510-3A	500g	100g, 200g, 300g, 400g		
PLS 720-3A	600g	100g, 200g, 300g, 400g, 500g		
PLS 1200-3A	1000g	-		
PLS 1200-3DA	1000g	-		
PLS 4200-2A	4000g	1000g, 2000g, 3000g		
PLS 6200-2A	5000g	1000g, 2000g, 3000g, 4000g, 6000g		
PLS 6200-2DA	5000g	1000g, 2000g, 3000g, 4000g, 6000g		
Modelli F	1			
PLJ 310-3F				
PLJ 420-3F				
PLJ 3100-2F				
PLJ 4200-2F				
PLS 310-3F	300g	100g, 200g		
PLS 420-3F				
PLS 3100-2F	3000g	1000g, 2000g		
PLS 4200-2F				
PLS 20000-1F	20000g	10 kg		

7.2 Modelli con la massa interna (KERN ALJ/PLJ)

Nel caso delle bilance non legalizzate, ci sono quattro possibilità di calibrazione attraverso il menu.

Impostazione del menu

In modalità di pesata premere e tenere premuto il tasto **MENU**, fino all'insonorizzazione del segnale acustico. Sarà visualizzato il primo punto del menu "units".

Premere di nuovo il tasto **MENU**, finché sarà visualizzato il messaggio "calib" - confermare premendo il tasto **PRINT**.

Il tasto **MENU** consente di selezionare una delle seguenti impostazioni

AUT-CAL Calibrazione automatica con la massa interna. Impostazione di stabilimento delle bilance legalizzate.

Calibrazione con la massa interna in seguito della pressione esercitata sul tasto CAL; la funzione è bloccata nel caso delle bilance adatte alla legalizzazione.

E-CALCalibrazione con la massa interna; la funzione è bloccata nel caso delle bilance adatte alla legalizzazione.

TEC-CAL Non documentata

Confermare la selezione premendo il tasto **PRINT**. La bilancia ritorna al menu.

Al fine di chiudere il menu, premere e tenere premuto il tasto **MENU**, finché il segnale acustico si sarà silenziato. La bilancia in modo automatico verrà ricommutata in modalità di pesata.

AUT-CAL Impostazione di stabilimento di bilance legalizzate

Con la funzione AUT-CAL attiva, la calibrazione interna verrà attivata in automatico:

- Quando la bilancia è stata scollegata dalla rete,
- Dopo la pressione esercitata sul tasto ON/OFF in modalità di stand-by.
- Al cambio di temperatura del 1,0 °C mentre il piatto della bilancia non è carico / viene indicato lo zero
- Al passaggio di 20 minuti mentre il piatto della bilancia non è carico / viene indicato lo zero

La funzione di calibrazione automatica è sempre attiva. Si può anche attivare la calibrazione premendo in qualsiasi momento il tasto **CAL**.

I-CAL

Con la funzione I-CAL attiva, la calibrazione interna è attivata solo alla pressione esercitata sul tasto **CAL**. Prima di premere il tasto CAL, bisogna fare attenzione che sul piatto della bilancia non si trovino oggetti di alcun tipo.


E-CAL

Nel caso di modelli con la massa di calibrazione interna, la calibrazione con la massa esterna non è raccomandata. Per la procedura della sua secuzione vedi il cap. 7.1.

7.2.1 Sovrascrittura del peso interno di calibrazione



⇒ Premere e tenere premuto il tasto **MENU** fino alla tacitazione del segnale acustico.



- ⇒ Premere il tasto più volte il tasto menu **MENU** fino alla visualizzazione del menu "CAlib".
- ⇒ Premere il tasto **PRINT**.
- ⇒ Premere il tasto più volte il tasto **MENU** fino alla visualizzazione del parametro "**TEC-CAL**".



⇒ Premere e tenere premuto il tasto **PRINT** fino alla tacitazione del segnale acustico.



- ⇒ Premere e tenere premuto il tasto **MENU** fino alla tacitazione del segnale acustico. La bilancia sarà automatica riportata in modalità di pesatura.
- ⇒ Ricordarsi di alleggerire la bilancia.
- ⇒ Premere il tasto CAL.



Aspettare la visualizzazione intermittente del valore di peso di calibrazione preciso.



⇒ Mettere sulla bilancia il peso di calibrazione visualizzato.

L'indicazione intermittente si spegnerà e las bilancia sarà rimessa in modalità di pesatura.

- ⇒ Togliere il peso di calibrazione dal piatto della bilancia.
- ⇒ Premere e tenere premuto il tasto **PRINT** fino alla tacitazione del segnale acustico. L'operazione di calibrazione è iniziata.

Durante la calibrazione è visualizzato il messaggio "tEc MEM".

Dopo la memorizzazione automatica del valore interno di peso di calibrazione la bilancia è di nuovo messa in modalità di pesatura.

⇒ Eseguire la calibrazione in modo descritto nel capitolo 7.2

7.3 Legalizzazione

Informazioni generali:

Conformemente alla direttiva WE 90/384/EWG le bilance devono essere legalizzate, se sono utilizzate in maniera seguente (campo d'uso definito dalla legge):

- a) In commercio, quando il przezzo della merce è determinata attraverso la pesata della stessa;
- b) Con la produzione di medicine in farmacie, nonché con le analisi in laboratori medici e farmaceutici;
- c) Per scopi ufficiali;
- d) Per la produzione delle confezioni pronte all'uso.

In caso di dubli bisogna rivolgersi all'Ufficio di Pesi e Misure locale.

Indicazioni riquardanti la legalizzazione


Le bilance contrassegnate nei dati tecnici come idonee alla legalizzazione hanno l'ammissione all'uso del tipo vigente sul territorio della CE. Se una bilancia dev'essere usata nel campo d'impiego sopraindicato, richiedente la legalizzazione, allora la sua legalizzazione dev'essere e si deve rinnovare regolarmente in periodi previsti.

La nuova legalizzione della bilancia avviene conformemente alle leggi vigenti nel paese particolare. Per esempio in Germania il periodo di validità della legalizzazione delle bilance è di regola di 2 anni.

Bisogna rispettare la legge vigente nel paese di utilizzo!

Dopo la legalizzazione la bilancia è chiusa con un piombino messo in una posizione indicata.

La legalizzazione della bilancia priva del "piombino" non è più valida.



Posizione del piombino (modelli PLJ)

Le bilance adatte alla legalizzazione vanno ritirate dall'utilizzo nel caso:

- ⇒ Il risultato di pesata della bilancia sia fuori del limite ammesso . Per tanto la bilancia dev'essere regolarmente carica del peso campione dalla massa conosciuta (per esempio di 1/3 del carico massimo) e il valore visualizzato va comparato con la massa campione.
- ⇒ Sia stata oltrepassata la scadenza per il rinnovo della legalizzazione.

8 Modalità di base

Accensione

In modalità di stand-by (vedi il capitolo 6.5) premere il tasto ON/OFF. La bilancia è pronta alla pesata subito dopo la visualizzazione dell'indicazione della massa.




Spegnimento

Premere il tasto ON/OFF, la bilancia ritorna alla modalità di stand-by (vedi il cap. 6.5).


Pesata semplificata

- ⇒ Mettere il materiale da pesare.
- ⇒ Aspettare che sia visualizzato l'indice della stabilizzazione [*].



⇒ Leggere il risultato della pesata.

Taratura



Dopo il controllo di stabilizzazione riuscito positivamente, sarà visualizzata l'indicazione di zero.



La massa del recipiente viene salvata nella memoria della bilancia.

Dopo che si è tolto il recipiente della bilancia, il valore della sua massa è visualizzato con il segno di meno.

La massa di tara è memorizzata fino alla sua cancellazione. A tal fine occorre alleggerire la bilancia e premere il tasto **TARE**. Verrà visualizzato il messaggio "0-t"; aspettare che sia visualizzata l'indicazione di zero.

Il processo di taratura può essere ripetuto senza limite, per esempio con pesate di alcuni componenti di una miscela (pesata addizionale). Il limite è raggiunto nel momento di esaurimento dell'intera portata di pesata.

8.1 Pesata sotto bilancia

Le pesate sotto bilancia consentono di pesare gli oggetti che per loro ingombri o forma non si possono mettere sul piatto della bilancia. Bisogna procedere in modo seguente:

- Accendere la bilancia.
- Togliere il tappo (1) dalla base della bilancia.
- Appendere con precauzione e completamente il gancio per pesate sotto bilancia.
- Posizionare la bilancia sopra il foro.
- Agganciare il materiale da pesare ed eseguire la pesata.




Fig. 1: Preparazione della bilancia a pesare sotto la stessa.



- È necessario fare attenzione che tutti gli oggetti appesi alla bilancia siano sufficientemente stabili e che il materiale pesato sia sicuramente agganciato (rischio di rottura).
- ⇒ Non appendere mai i pesi che superino il carico massimo indicato (massimo) (rischio di rottura).
- ATTENZIONE

 ⇒ Per tutto il tempo fare attenzione che sotto il peso pesato non ci siano né persone o esseri viventi né oggetti che possano soffrire o essere danneggiati.



Al termine della pesata sotto bilancia è necessario richiudere il foro nella base della bilancia (protezione contro polveri).

9 Menu di utente

Il menu di utente consente di modificare le impostazioni della bilancia. Ciò permette di adattare la bilancia ai propri bisogni.

In stabilimento il menu di utente è impostato in modo che le modifiche non siano introdotte in nesun modello, ma solo in condizioni di utilizzo particolari.

Navigazione nel menu

Accesso al menu

In modalità di pesata premere e tenere premuto il tasto **MENU**, fino all'insonorizzazione del segnale acustico. Sarà visualizzato il primo punto del menu "units".

Selezione di punti nel menu

I punti particolari del menu si possono selezionare in sequenza premendo il tasto **MENU**.

- ⇒ Scorrimento in avanti con il tasto **MENU**.
- ⇒ Scorrimento indietro con il tasto CAL.

Modifica delle impostazioni

Confermare il punto selezionato del menu con il tasto **PRINT**; viene visualizzata l'impostazione attuale. Ogni volta che si preme sul tasto con freccia ♥ ↑ sono visualizzate impostazioni successive.

- ⇒ Scorrimento in avanti con il tasto **MENU**.
- ⇒ Scorrimento indietro con il tasto CAL.

Memorizzazione delle impostazioni

Confermare il punto selezionato del menu premendo il tasto **PRINT**

La bilancia ritorna alla modalità di pesata. In funzione delle necessità selezionare l'impostazione successiva nel menu oppure ritornare alla modalità di pesata.

Chiusura del menu / ritorno alla Modalità di pesata

Premere e tenere premuto il tasto **MENU**, fino all'insonorizzazione del segnale acustico. La bilancia verrà ricommutata automaticamente in modalità di pesata.

Rivista del menu

Punto di menu	Indicazio ne	Selezione	Descrizione
Unita di pesata (vedi il	Units	Gram	grammo
capitolo 9.1)		* Carat	carato
		* Ounce	oncia
		* Pound	libbra
		* PEnn	pennyweight
		* OuncEtr	oncia troiana
		* GrAin	grano
		* tAEL Hon	tael (Hongkong)
		* tAEL SGP	tael (Singapore)
		* tAEL roc	tael (R.O.C.)
		* Momme	momme
Tipo di uscita dati	PC-Prtr	PC cont	Emissione continua
(vedi il capitolo 9.2)		PC CMd	Emissione dati solo premendo il tasto PRINT
		tLP50	Non documentato
		Print	Non documentato
Velocità di trasferimento	baud rt	br 1200	
(vedi il capitolo 9.3)		br 2400	
		br 4800	
		br 9600	
Correzione automatica del punto di zero (vedi il capitolo	Auto 0	Au0 OFF	Funzione Auto-Zero (azzeramento automatico) esclusa
9.4)		Au0 1	Portata della funzione Auto-Zero ±½ della cifra
		Au0 2	Portata della funzione Auto-Zero ±3 cifre
		Au0 3	Portata della funzione Auto-Zero ±7 cifre
		Au0 3E	Portata della funzione Auto-Zero ±7 cifre in tutto il campo di pesata
Filtro	Filter	Filt 1	Impostazione per il dosaggio
(vedi il capitolo 9.5)		Filt 2	Sensibile e veloce, posto di localizzazione molto tranquillo
		Filt 3	Insensibile, ma lento, posto di localizzazione molto inquieto

Indicatore del controllo di stabilizzazione	Stabil	Stab 1	Controllo della stabilizzazione veloce / posto di localizzazione
(vedi il capitolo 9.6)			molto tranquillo
		Stab 2	Controllo della stabilizzazione veloce e precisa/ posto di localizzazione tranquillo
		Stab 3	Controllo della stabilizzazione preciso / posto di localizzazione molto inquieto
Contrasto dell'indicatore (vedi il cap.9.7)	Contr	1-15	Selezione del contrasto
Retroilluminazione	Blt	on	Retroilluminazione accesa
dell'indicatore (vedi il capitolo 9.8)		off	Retroilluminazione spenta
σαριτοίο σ.σγ		Auto	Retroilluminazione è spenta in modo automatico dopo 3 secondi dal raggiungimento del valore stabile di pesata. Al cambio della massa o premendo il tasto la retroilluminazione viene riaccesa in modo automatico.
Funzione dello	time off	disab	Funzione AUTO-OFF esclusa
spegnimento automatico "AUTO OFF" in modalità di stand-by (vedi il capitolo 9.9)		2 Min	Funzione AUTO-OFF interverrà al passaggio di 2 minuti senza cambiare la massa.
(vedi ii capitolo 3.3)		5 Min	Funzione AUTO-OFF interverrà al passaggio di 5 minuti senza cambiare la massa.
		15 Min	Funzione AUTO-OFF interverrà al passaggio di 15 minuti senza cambiare la massa.
Calibrazione (vedi il capitolo 7)	Calib	*E-Cal	Calibrazione con la massa esterna (funzione bloccata per le bilance adatte alla legalizzazione).
		*Tec Cal	Non documentato
		*Aut Cal	Calibrazione automatica con la massa interna.
		*I-Cal	Calibrazione con la massa interna dopo la pressione esercitata sul tasto CAL (funzione bloccata per le bilance adatte alla legalizzazione).
	End		

^{* =} In funzione di modello

9.1 Unità di pesata

In funzione delle esigenze con la bilancia si possono commutare e selezionare varie unità di misura (Nel caso delle bilance legalizzate non tutte le unità sono disponibili, vedi il capitolo 1 "Dati tecnici"). L'unità di pesata selezionata rimane memorizzata anche dopo che la bilancia è scollegata dalla rete.


➡ In modalità di pesata premere e tenere premuto il tasto **MENU** fino all'insonorizzazione del segnale acustico. Sarà visualizzato il primo punto del menu "units".

⇒ Confermare con il tasto **PRINT**; viene visualizzata l'impostazione attuale.

⇒ Con il tasto con le frecce **V** ↑ selezionare l'impostazione richiesta.

Scorrimento in avanti con il tasto MENU.

Scorrimento indietro con il tasto CAL.




Simbolo	Unità di pesata	Fattore di conversione 1 g =
Gram	grammo	1.
* Carat	carato	5.
* Ounce	oncia	0.035273962
* Pound	libbra	0.0022046226
* PEnn	pennyweight	0.643014931
* OuncEtr	oncia troiana	0.032150747
* GrAin	grano	15.43235835
* tAEL Hon	tael (Hongkong)	0.02671725
* tAEL SGP	tael (Singapore)	0.02646063
* tAEL roc	tael (R.O.C.)	0.02666666
* Momme	momme	0.2667

^{*} non sono disponibili in tutti i modelli

- ⇒ Confermare premendo il tasto PRINT.
 La bilancia ritorna alla modalità di pesata. In funzione di necessità selezionare altre impostazioni del menu oppure ritornare alla modalità di pesata.
- ⇒ Premere e tenere premuto il tasto **MENU** fino all'insonorizzazione del segnale acustico. La bilancia verrà automaticamente ricommutata in modalità di pesata.

9.2 Tipo di uscita dati

⇒ In modalità di pesata premere e tenere premuto il tasto **MENU** fino all'insonorizzazione del segnale acustico.




⇒ Premere il tasto **MENU**.

- ⇒ Confermare premendo il tasto **PRINT -** viene visualizzata l'impostazione attuale.
- ⇒ Con il tasto con le frecce **♦** ↑ selezionare l'impostazione richiesta.

Scorrimento in avanti con il tasto MENU.

Scorrimento indietro con il tasto CAL.



"PC cont" = emissione continua

"PC CMd" = emissione dati alla pressione sul tasto PRINT

"Print" = non documentato

⇒ Confermare premendo il tasto PRINT.
 La bilancia ritorna alla modalità di pesata. In funzione di necessità selezionare altre impostazioni del menu oppure ritornare alla modalità di pesata.

⇒ Premere e tenere premuto il tasto **MENU** fino all'insonorizzazione del segnale acustico. La bilancia verrà automaticamente ricommutata in modalità di pesata.



9.3 Velocità di trasferimento

⇒ In modalità di pesata premere e tenere premuto il tasto **MENU** fino all'insonorizzazione del segnale acustico.




⇒ Premere di nuovo il tasto **MENU**.



- ⇒ Confermare premendo il tasto **PRINT -** viene visualizzata l'impostazione attuale.

Scorrimento indietro con il tasto CAL.



- □ Confermare premendo il tasto PRINT.
 La bilancia ritorna alla modalità di pesata. In funzione di necessità selezionare altre impostazioni del menu oppure ritornare alla modalità di pesata.
- ⇒ Premere e tenere premuto il tasto **MENU** fino all'insonorizzazione del segnale acustico. La bilancia verrà automaticamente ricommutata in modalità di pesata.



9.4 Funzione Auto Zero


Questo punto del menu consente l'accensione o lo spegnimento automatici della correzione del punto di zero. In condizione dell'accensione, nel caso di deriva o inquinamento, il punto di zero viene corretto automaticamente.

Indicazione:

Se la quantità del materiale pesato sarà diminuita o aumentata di poco, allora il meccanismo di "compensazione-stabilizzazione" incorporato nella bilancia può influire sulla visualizzazione dei risultati di pesata erronei! (a causa, per esempio, di lenta perdita del liquido dal recipiente collocato sulla bilancia, processo d'evaporazione).

Durante il dosaggio con leggere oscillazioni della massa è consigliabile escludere questa funzione.

⇒ In modalità di pesata premere e tenere premuto il tasto **MENU** fino all'insonorizzazione del segnale acustico.



⇒ Premere di nuovo il tasto **MENU**.




Confermare premendo il tasto **PRINT -** viene visualizzata l'impostazione attuale.

⇒ Con il tasto con le frecce **♦** ↑ selezionare l'impostazione richiesta.

Scorrimento in avanti con il tasto MENU.

Scorrimento indietro con il tasto CAL.



Au0 OFF = funzione Auto Zero è spenta

Au0 1 = portata della funzione Auto-Zero ±½ della cifra

Au0 2 = portata della funzione Auto-Zero ±3 cifre **Au0 3** = portata della funzione Auto-Zero ±7 cifre

Au0 3E = portata della funzione Auto-Zero ±7 cifre in tutta la porta di

pesata


- ⇒ Confermare premendo il tasto PRINT.
 La bilancia ritorna alla modalità di pesata. In funzione di necessità selezionare altre impostazioni del menu oppure ritornare alla modalità di pesata.
- ⇒ Premere e tenere premuto il tasto **MENU** fino all'insonorizzazione del segnale acustico. La bilancia verrà automaticamente ricommutata in modalità di pesata.



9.5 Filtro

Questo punto del menu consente di adattare la bilancia a determinate condizioni d'ambiente e scopi di misurazione.

⇒ In modalità di pesata premere e tenere premuto il tasto **MENU** fino all'insonorizzazione del segnale acustico.




⇒ Premere di nuovo il tasto **MENU**.



- ⇒ Confermare premendo il tasto **PRINT** viene visualizzata l'impostazione attuale.
- ⇒ Con il tasto con le frecce **♦** ↑ selezionare l'impostazione richiesta.

Scorrimento in avanti con il tasto MENU.

Scorrimento indietro con il tasto CAL.



Filtro 1: impostazione per il dosaggio

Filtro 2: bilancia reagisce in modo sensibile e veloce, posto di localizzazione molto tranquillo.

Filtro 3: bilancia reagisce in modo insensibile e piano, posto di localizzazione molto inquieto.

- Confermare la selezione premendo il tasto PRINT.
 La bilancia ritorna alla modalità di pesata. In funzione di necessità selezionare altre impostazioni del menu oppure ritornare alla modalità di pesata.
- ⇒ Premere e tenere premuto il tasto **MENU** fino all'insonorizzazione del segnale acustico. La bilancia verrà automaticamente ricommutata in modalità di pesata.



9.6 Indicatore del controllo di stabilizzazione

⇒ In modalità di pesata premere e tenere premuto il tasto **MENU** fino all'insonorizzazione del segnale acustico.



⇒ Premere di nuovo il tasto **MENU**.





- ⇒ Confermare premendo il tasto **PRINT** viene visualizzata l'impostazione attuale.
- ⇒ Con il tasto con le frecce

 ↑ selezionare l'impostazione richiesta.

 Scorrimento in avanti con il tasto MENU.

 Scorrimento indietro con il tasto CAL.





Stab 1: controllo di stabilizzazione veloce – posto di collocamento molto tranquillo

Stab 2: controllo di stabilizzazione veloce + preciso – posto di collocamento tranquillo

Stab 3: controllo di stabilizzazione preciso - posto di collocamento molto inquieto


- ⇒ Confermare la selezione premendo il tasto PRINT.
 La bilancia ritorna alla modalità di pesata. In funzione di necessità selezionare altre impostazioni del menu oppure ritornare alla modalità di pesata.
- ⇒ Premere e tenere premuto il tasto **MENU** fino all'insonorizzazione del segnale acustico. La bilancia verrà automaticamente ricommutata in modalità di pesata.



9.7 Impostazione di contrasto dell'indicatore

Impostando il contrasto dell'indicatore è possibile selezionare fra 15 valori.

⇒ In modalità di pesatura premere e tenere premuto il tasto **MENU** fino a silenziare il segnale acustico.




⇒ Premere nuovamente il tasto **MENU**.

- ⇒ Confermare premendo il tasto **PRINT** sarà visualizzato l'impostazione attuale.
- ⇒ Premendo i tasti con frecce **V** ↑ selezionare impostazione desiderata.

Scorrimento avanti con il tasto MENU

Scorrimento indieteo con il tasto CAL



01: Contrasto leggero08: Contrasto medio15: Contrasto forte

- ➡ Confermare la selezione premendo il tasto PRINT.
 La bilancia viene automaticamente rimessa al menu. Se necessario selezionare una nuova impostazione nel menu o ritornare alla modalità di pesatura.
- ⇒ Premere e tenere premuto il tasto **MENU** fino a silenziare il segnale acustico. La bilancia sarà automaticamente rimessa alla modalità di pesatura.



9.8 Retroilluminazione dell'indicatore

⇒ In modalità di pesata premere e tenere premuto il tasto **MENU** fino all'insonorizzazione del segnale acustico.




⇒ Premere di nuovo il tasto **MENU**.



- ⇒ Confermare premendo il tasto **PRINT** viene visualizzata l'impostazione attuale.
- ⇒ Con il tasto con le frecce **♦** ↑ selezionare l'impostazione richiesta.

Scorrimento in avanti con il tasto MENU.

Scorrimento indietro con il tasto CAL.



ON Retroilluminazione accesa

OFF Retroilluminazione spenta

Auto Retroilluminazione è spenta automaticamente al passaggio 3 di secondi dal raggiungimento del valore di pesata stabile. Dopo il cambio della massa o alla pressione del tasto la retroilluminazione è riaccesa automaticamente.

- ⇒ Confermare la selezione premendo il tasto PRINT.
 La bilancia ritorna alla modalità di pesata. In funzione di necessità selezionare altre impostazioni del menu oppure ritornare alla modalità di pesata.
- ⇒ Premere e tenere premuto il tasto **MENU** fino all'insonorizzazione del segnale acustico. La bilancia verrà automaticamente ricommutata in modalità di pesata.



9.9 Funzione di spegnimento automatico "AUTO OFF" in modalità di stand-by


⇒ In modalità di pesata premere e tenere premuto il tasto **MENU** fino all'insonorizzazione del segnale acustico.



⇒ Premere di nuovo il tasto **MENU**.



⇒ Confermare premendo il tasto **PRINT** – viene visualizzata l'impostazione attuale.



disab = funzione AUTO-OFF esclusa

- **2 Min** = funzione AUTO-OFF è intervenuta al passaggio di 2 minuti senza cambio della massa
- **5 Min** = funzione AUTO-OFF è intervenuta al passaggio di 5 minuti senza cambio della massa
- **15 Min** = funzione AUTO-OFF è intervenuta al passaggio di 2 minuti senza cambio della massa
- Confermare la selezione premendo il tasto PRINT.
 La bilancia ritorna alla modalità di pesata. In funzione di necessità selezionare altre impostazioni del menu oppure ritornare alla modalità di pesata.
- ⇒ Premere e tenere premuto il tasto **MENU** fino all'insonorizzazione del segnale acustico. La bilancia verrà automaticamente ricommutata in modalità di pesata.



10 Menu di utente

Il menu di utente permette di attivare/disattivare le seguenti modalità di funzionamento:

Count Conteggio dei pezzi

Û

Dens Determinazione della densità di corpi

υ solidi/liquidi

Add Totalizzazione

Û

HoL Pesate con intervallo di tolleranza

 $\hat{\mathbb{U}}$

Perc Indicazione di percentuale

 $\hat{\mathbb{U}}$

Anim Pesatura di animali

Û

M Load Funzione del valore di picco

Û

End

Navigazione nel menu:

Entrata nel menu In modalità di pesata premere il tasto MENU. Sarà visualizzato il

primo punto del menu "count".

Selezione dei punti del menu

I punti particolari del menu si possono selezionare in sequenza premendo il tasto **MENU**.

⇒ Scorrimento in avanti con il tasto **MENU**.

⇒ Scorrimento indietro con il tasto CAL.

Modifica delle impostazioni Conferma del punto selezionato di menu con il tasto **PRINT**, viene visualizzata l'impostazione attuale. A ogni pesssione dei tasto con le

frecce **♦** ↑ è visualizzata l'impostazione sucessiva.

⇒ Scorrimento in avanti con il tasto **MENU**.

⇒ Scorrimento indietro con il tasto CAL.

Memorizzazione delle impostazioni

Confermare la selezione premendo il tasto PRINT.

La bilancia ritorna alla modalità di pesata. In funzione di necessità selezionare altre impostazioni del menu oppure ritornare alla

modalità di pesata.

Chiusura del menu/ritorno alla modalità di pesata Premere e tenere premuto il tasto **MENU** fino all'insonorizzazione del segnale acustico. La bilancia verrà automaticamente ricommutata in

modalità di pesata

10.1 Conteggio dei pezzi

Prima che sia possibile il conteggio dei pezzi con la bilancia, occorre determinare il peso medio di un pezzo, il cosiddetto valore di riferimento. A tal fine bisogna mettere sul piatto un numero determinato dei pezzi contati; avviene la determinazione della massa totale che viene succesivamente divisa per il numero dei pezzi, il numero dei pezzi di riferimento. Successivamente, in base alla massa media calcolata, viene realizzato il conteggio. Il principio del detto conteggio è il seguente:

Più grande è il numero di pezzi di riferimento, più alta è la precisione del conteggio.

➡ In modalità di pesata premere il tasto MENU. Sarà visualizzato il primo punto del menu "count".






⇒ Con i tasti con le frecce **♦** ↑ selezionare il numero dei pezzi di riferimento (10, 25, 50, 100 o in manuale = inserimento del valore numerico, vedi il capitolo 10.1.3).

Scorrimento in avanti con il tasto **MENU**.

Scorrimento indietro con il tasto CAL.

⇒ Nel caso di utilizzazione del recipiente di bilancia, occorre metterlo sulla stessa prima di premere il tasto PRINT. Il processo di taratura sarà iniziato automaticamente. Verrà visualizzato il messaggio "0-t".






- ⇒ Mettere sulla bilancia il numero dei pezzi richiesto, conforme al numero dei pezzi di riferimento impostato.

Al termine della determinazione del valore dei pezi di riferimento riuscita, sarà visualizzato il numero attuale dei pezzi.




- ⇒ Togliere la massa di riferimento. A questo punto la bilancia si trova in modalità del conteggio dei pezzi e conta tutti i pezzi che si trovano sul piatto della bilancia.
 - Nel caso non fosse possibile creare il valore di riferimento a causa d'instabilità del materiale pesato o per la massa di riferimento troppo piccola, nel corso della determinazione del valore di riferimento sarà visualizzato il seguente messaggio:
 - ⇒ ERR04 = oltrepassato il valore minimo della massa calcolata
 - ⇒ Add SMP = Se il numero dei pezzi è troppo piccolo per una corretta determinazione del valore di riferimento, bisogna aggiungerne di più procedendo in modo seguente.



- ⇒ Mettere più pezzi, ma almeno il doppio della quantità precedente.
- ⇒ Premere il tasto **PRINT** la massa di riferimento è stata ricalcolata.



Se il numero dei pezzi messi è sempre troppo piccolo, metterne parti successive e confermare premendo il tasto **PRINT**. Ripetere la procedura, finché sarà visualizzato il numero dei pezzi.



Il numero di pezzi messi è sufficiente per creare il valore di riferimento. Togliere la massa di riferimento. A questo punto la bilancia si trova in modalità del conteggio di pezzi e conta tutti i pezzi messi sul suo piatto.


Ritorno alla modalità di pesata.

⇒ Premere il tasto **ON/OFF**.



10.1.1 Commutazione fra l'indicazione dei pezzi e della massa

⇒ Mettere il materiale pesato e leggere il numero dei pezzi.



⇒ Premere il tasto MENU - sarà visualizzata la massa totale dei pezzi messi.
• Oppure

- ⇒ Premere e tenere premuto il tasto MENU fino all'insonorizzazione del segnale acustico; sarà visualizzata la massa media di pezzi come la massa di un pezzo singolo.
- ⇒ Al fine di tornare all'indicazione del numero di pezzi premere di nuovo il tasto MENU.

10.1.2 Ottimizzazione automatica del valore di riferimento

Al fine di migliorare la precisione del conteggio dei pezzi, si può ottimizzare il valore di riferimento soprammettendo parti successive. A ogni ottimizzazione del valore di riferimento, la massa di riferimento è calcolata di nuovo. Siccome i pezzi in più aumentano la base di calcolo, il valore di riferimento diviene in conseguenza più preciso.

- ⇒ Dopo l'impostazione della massa di riferimento, mettere sul piatto della bilancia un numero preciso dei pezzi di riferimento.
- ⇒ Raddoppiare il numero dei pezzi sul piatto e aspettare il segnale acustico. La massa di riferimento sarà ricalcolata.
- ⇒ Oppure ripetere l'ottimizzazione del valore di riferimento aggiungendo pezzi succesivi (al massimo 255 pezzi) oppure avviare il processo di conteggio.
 - L'ottimizzazione automatica del valore di riferimento non è attiva durante l'inserimento numerico del valore della massa di riferimento.

10.1.3 Inserimento numerico della massa di riferimento

Se la massa di reriferimento/numero di pezzi è noto, si può inserirla con i tasti numerici.

□ In modalità di pesata premere il tasto MENU. Sarà visualizzato il primo punto del menu "count".





⇒ Con il tasto con le frecce **V** ↑ selezionare l'impostazione "manual".



- ⇒ Confermare premendo il tasto PRINT
- □ Inserire la massa di riferimento nota con i tasti con frecce
- ⇒ Nel caso venga usato il recipiente della bilancia, occorre metterlo sul piatto prima di premere il tasto PRINT. Il processo di taratura verrà iniziato automaticamente. Sarà visualizzato il messaggio "0-t".



⇒ Mettere il materiale pesato e leggere il numero di pezzi.



⇒ Premere il tasto **MENU** - sarà visualizzata la massa totale dei pezzi messi sul piatto.



⇒ Al fine di ritornare all'indicazione dei pezzi, premere di nuovo il tasto **MENU**.

Ritorno alla modalità di pesata.

⇒ Premere il tasto **ON/OFF**.



10.2 Determinazione di densità (pesata idrostatica)

La densità è il rapporto della massa [g] al volume [cm³]. Il valore della massa è ottenuto attraverso la pesata di un campione nell'aria. Il volume, invece, viene determinanto in base alla portanza [g] di un campione immerso nel liquido. La densità [g/cm³] di questo liquido è noto (legge di Archimede). La determinazione di densità avviene per mezzo dell'attrezzamento per le pesate sotto bilancia.


10.2.1 Determinazione della densità dei corpi solidi

La bilancia è preparata in modo seguente:

- Accendere la bilancia,
- Togliere il piatto dalla bilancia e capovolgerla con precauzione,
- Avvitare il gancio per pesate sotto bilancia (opzione),
- Collocare la bilancia sopra il foro,
- Appendere il portacampione,
- Versare del liquido di misurazione in un recipiente, per esempio in un cilindro graduato di vetro e ottenere la temperatura stabile.
- ➡ In modalità di pesata premere il tasto MENU. Sarà visualizzato il primo punto del menu "count".



⇒ Premere il tasto **MENU**.



- ⇒ Confermare con il tasto **PRINT**, sarà visualizzata l'impostazione attuale.
- ⇒ Con il tasto **MENU** selezionare l'opzione "d **Solid**".



⇒ Confermare premendo il tasto PRINT.



- ⇒ Inserire la densità del liquido di misurazione con i tasti con le frecce
 ★ ←.
- ⇒ Confermare il valore inserito premendo il tasto PRINT.

⇒ Sarà visualizzata l'indicazione per la determinazione della massa "campioni nell'aria".



- ⇒ Confermare il valore inserito premendo il tasto **PRINT**.
- ⇒ Se necessario, tarare la bilancia e metterci il campione.
- Aspettare che l'indicazione della bilancia diventi stabile e, successivamente, premere il tasto **PRINT**. Sarà visualizzato il simbolo lampeggiante "WEI AIR".
- ⇒ Sarà visualizzata l'indicazione per la determinazione della massa "del campione di liquido di misurazione".



- ⇒ Confermare premendo il tasto PRINT
- ⇒ Immergere il portacampione vuoto e tarare premendo il tasto **TARE**.
- ⇒ Aspettare che la bilancia indichi la massa in modo stabile e, successivamente, premere il tasto PRINT. Sarà visualizzato il messaggio lampeggiante "El Llq".
- ⇒ Sarà visualizzata la densità del campione.



Ritorno alla modalità di pesata.

⇒ Premere il tasto **ON/OFF**.



⇒ Oppure iniziare il nuovo ciclo di misurazione premendo il tasto **MENU**.

Nel caso che durante la determinazione di densità si verifichino errori, è visualizzato il messaggio "d-----".






10.2.2 Determinazione della densità di liquidi

- ⇒ Versare il liquido di prova in un recipiente, per esempio in cilindro graduato.
- ⇒ Regolare la temperatura del liquido di prova, finché essa diverrà stabile.
- ⇒ Preparare un galleggiante in vetro dalla densità nota.
- ➡ In modalità di pesata premere il tasto MENU. Sarà visualizzato il primo punto del menu "count".



⇒ Premere il tasto **MENU**.



- ⇒ Confermare con il tasto **PRINT**, sarà visualizzata l'impostazione attuale.
- ⇒ Con il tasto **MENU** selezionare l'opzione "d Liquid".



⇒ Confermare premendo il tasto **PRINT**.




- ⇒ Inserire la densità del galleggiante in vetro con i tasti con frecce **V ↑ ←**.
- ⇒ Confermare il valore selezionato premendo il tasto **PRINT**.

⇒ Sarà visualizzata l'indicazione per la determinazione della massa del "galleggiante in vetro nell'aria".



- ⇒ Confermare premendo il tasto **PRINT**.
- ⇒ All'occorrenza tarare la bilancia e appendere il galleggiante dentro.
- ⇒ Aspettare che l'indicazione della bilancia diventi stabile e, successivamente, premere il tasto **PRINT**. Sarà visualizzato il messaggio lampeggiante "WEI AIR".



- ⇒ Confermare premendo il tasto PRINT
- ⇒ All'occorrenza tarare il galleggiante nel liquido di misurazione.
- ⇒ Aspettare che l'indicazione della bilancia diventi stabile e, successivamente, premere il tasto **PRINT**. Sarà visualizzato il messaggio lampeggiante "El Llq".
- ⇒ Sarà visualizzata la densità del liquido di prova.



Ritorno alla modalità di pesata

⇒ Premere il tasto **ON/OFF**.



⇒ oppure iniziare un nuovo ciclo di misurazione premendo il tasto **MENU**.

Nel caso durante la determinazione di densità si verifichino errori, è visualizzato il messaggio "d-----".





10.3 Funzione di totalizzazione

Questa funzione permette di sommare automaticamente molte singole pesate ottenendone così una somma totale.

➡ In modalità di pesatura premere più volte il tasto MENU fino alla visualizzazione del punto "add" del menu.



⇒ Confermare premendo il tasto **PRINT**. La bilancia viene automaticamente tarata e il display visualizza l'indicazione di zero.



⇒ Mettere il peso A.





⇒ Mettere il peso B.



⇒ Confermare premendo il tasto PRINT.

Il valore visualizzato viene aggiunto nella memoria della somma e successivamente la bilancia è di nuovo tarata automaticamente, e il display visualizza l'indicazione di zero.



- ⇒ Procedere nello stesso modo con pesi successivi.
- ⇒ Per stampare la somma di singole pesate premere il tasto CAL.
- ⇒ Premere nuovamente il tasto **MENU** è visualizzata la somma di tutte le singole pesate.



⇒ Premere nuovamente il tasto MENU – è visualizzato il numero di pesate eseguite.



⇒ Premendo il tasto **ON/OFF** si lascia la funzione e si ritorna alla modalità di pesatura.



Questa funzione permette di sommare automaticamente molte singole pesate ottenendone così una somma totale.

□ In modalità di pesatura premere più volte il tasto MENU fino alla visualizzazione del punto "add" del menu.



⇒ Confermare premendo il tasto **PRINT**. La bilancia viene automaticamente tarata e il display visualizza l'indicazione di zero.



⇒ Mettere il peso A.



(Esempio)



⇒ Mettere il peso B.



(Esempio)

⇒ Confermare premendo il tasto PRINT.

Il valore visualizzato viene aggiunto nella memoria della somma e successivamente la bilancia è di nuovo tarata automaticamente, e il display visualizza l'indicazione di zero.



- ⇒ Procedere nello stesso modo con pesi successivi.
- ⇒ Per stampare la somma di singole pesate premere il tasto CAL.
- ⇒ Premere nuovamente il tasto MENU è visualizzata la somma di tutte le singole pesate.



⇒ Premere nuovamente il tasto MENU – è visualizzato il numero di pesate eseguite.




⇒ Premendo il tasto **ON/OFF** si lascia la funzione e si ritorna alla modalità di pesatura.




10.4 Pesata con intervallo di tolleranza

È possibile determinare i limiti superiore e inferiore e con questo garantire che il materiale pesato si troverà precisamente nell'intervallo di tolleranza.


Il segno [L], [OK] o [H] sull'indicatore indica se il materiale pesato è compreso nel campo fra i due limiti di tolleranza.



Materiale pesato sotto il limite basso di tolleranza



Materiale pesato sta nel campo di tolleranza



Materiale pesato sopra il limite basso di tolleranza

Le informazioni se il materiale pesato sta nei limiti di tolleranza possono essere accessoriamente fornite da un segnale acustico.

⇒ In modalità di pesata premere il tasto MENU. Sarà visualizzato il primo punto del menu "count".




⇒ Premere di nuovo il tasto **MENU**.



⇒ Confermare premendo il tasto **PRINT**, sarà visualizzata l'indicazione per l'inserimento del limite basso di tolleranza.





- ⇒ Confermare premendo il tasto **PRINT**, sarà visualizzata l'indicazione per l'impostazione del suono di segnale.
- ⇒ Premendo il tasto **MENU** selezionare l'impostazione:

Beep off Suono del segnale escluso

Beep on Suono del segnale inserito, perché il materiale in pesata si trova

nei limiti di tolleranza

⇒ Confermare premendo il tasto **PRINT**.

A questo punto la bilancia si trova in modalità di pesata di controllo.

⇒ Mettere il materiale da pesare, sarà attivato il controllo di tolleranza.

Ritorno alla modalità di pesata

⇒ Premere il tasto **ON/OFF**.



10.5 Determinazione di percentuale


La determinazione di percentuale consente di visualizzare la massa in percentuale per rapporto alla massa di riferimento.

10.5.1 Inserimento della massa di riferimento attraverso la pesata


⇒ In modalità di pesata premere il tasto **MENU**. Sarà visualizzato il primo punto del menu "count".



⇒ Premere di nuovo il tasto **MENU**.



- ⇒ Confermare premendo il tasto **PRINT**, sarà visualizzata l'impostazione attuale.
- ⇒ Premendo il tasto **MENU** selezionare l'opzione "**PErc A**".



⇒ Nel caso si usi il recipiente della bilancia, è necessario metterlo sul piatto prima di premere il tasto PRINT. Il processo di taratura inizierà automaticamente. Sarà visualizzato il messaggio "0-t".





- ⇒ Mettere la massa di riferimentto (= 100%)
- ⇒ Aspettare che l'indicazione della bilancia diventi stabile e, successivamente, premere il tasto **PRINT**. È visualizzato il messaggio lampeggiante "LOAD". La massa sarà assunta quale massa di riferimento (100%).




- ⇒ Togliere la massa di riferimento. Da questo momento la bilancia si trova in modalità di determinazione di percentuale.
- Mettere il materiale da pesare.
 La massa del campione è visualizzata in percentuale per rapporto alla massa di riferimento.

10.5.2 Inserimento numerico della massa di riferimento

➡ In modalità di pesata premere il tasto MENU. Sarà visualizzato il primo punto del menu "count".



⇒ Premere di nuovo il tasto **MENU**.



- ⇒ Confermare premendo il tasto **PRINT**, sarà visualizzata l'impostazione attuale.
- ⇒ Premendo il tasto **MENU** selezionare l'opzione "**PErc n**".




⇒ Confermare premendo il tasto **PRINT**, sarà visualizzata l'indicazione per inserimento della massa di riferimento.



- ⇒ Inserire la massa di riferimento (100%) premendo i tasti con le frecce

 ♠ ♠.
- ⇒ Confermare il valore selezionato premendo il tasto **PRINT**. Da questo momento la bilancia si trova in modalità di determinazione di percentuale.



Ritorno alla modalità di pesata

⇒ Premere il tasto **ON/OFF**.



10.6 Funzione di pesatura di animali

La funzione di pesatura degli animali può essere utilizzata per pesature agitate. In determinato intervallo temporale è prodotto il valore medio dei risultati di pesatura. Meno stabile è il materiale pesato e più lungo intervallo di tempo si deve selezionare.


⇒ In modalità di pesatura premere il tasto **MENU**. Sul display apparirà il primo punto del menu "count".



⇒ Premere nuovamente il tasto **MENU**.



- ⇒ Confermare premendo il tasto **PRINT** sarà visualizzata l'impostazione attuale.
- ⇒ Premendo i tasti con frecce selezionare l'impostazione desiderata.
 Scorrimento avanti con il tasto MENU
 Scorrimento indietro con il tasto CAL.



- ⇒ Confermare premendo il tasto PRINT.
- ⇒ Se necessario tarare la bilancia.
- Mettere il materiale da pesare (animale) sul piatto di bilancia e premere il tasto PRINT. Sull'indicatore viene effettuato "il conteggio alla rovescia".
 Sul display è visualizzato il valore medio dei risultati di pesatura.



⇒ Per effettuare misurazione successiva premere una sola volta il tasto **ON/OFF.**

Ritorno alla modalità di pesatura:

⇒ Premere due volte il tasto **ON/OFF**.



10.7 Funzione del valore di picco

Questa funzione consente di visualizzare il valore del carico massimo (valore di picco) di pesata.

Il valore di picco rimane sul display fino a quando non viene cancellato.

⇒ In modalità di pesata premere il tasto **MENU**. Sarà visualizzato il primo punto del menu "count".



⇒ Premere di nuovo il tasto **MENU**.



 Confermare premendo il tasto PRINT, il processo di tartura sarà iniziato automaticamente. Sarà visualizzato il messaggio "0-t".
 Da questo momento la bilancia si trova in modalità di valore di picco segnalato con la visualizzazione della lettera "M".



⇒ Caricare il piatto della bilancia. Sarà visualizzato il valore massimo di carico.




⇒ Il valore di picco rimane sul display fino al momento della pressione esercitata sul tasto **TARE**. Quindi la bilancia è pronta alle misurazioni successive.

Ritorno alla modalità di pesata

⇒ Premere il tasto **ON/OFF**.




11 Uscita di dati RS 232C



11.1 Dati tecnici

- Codice ASCII a 8-bit
- 8 bit di dati, 1 bit di stop, mancanza del bit di parità
- Velocità di trasferimento selezionata: 1200 9600 baud
- Funzionamento d'interfaccia senza disturbi è garantito solo con adeguato cordone d'interfaccia della ditta KERN (2 m al mass.)

11.2 Destinazione dei pin della spina di uscita della bilancia




Pin 2: Segnale Tx Pin 3: Segnale Rx


Pin 5: GND

11.3 Interfaccia


• Bilancia - computer, piolo a 25 pin



• Bilancia - computer, piolo a 9 pin



• Bilancia - stampante



11.4 Trasferimento di dati

Il blocco dei dati si compone di 14 segni seguenti:

1. segno	Segno di valore / spazio (valore di pesata)
2-9. segno	Massa o altri dati
10-12. segno	Unità di pesata
13. segno	Indicatore di stabilizzazione
14. segno	Carriage return (ritorno carrello)
15. segno	Line feed (riga successiva)

11.5 Formati del trasferimento di dati

Con la massa stabile il formato è trasferito alla pressione del tasto PRINT.

Modalità di pesata (emissione continua di dati e comando di controllo a distanza)

1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°r
Segno				Mas	ssa				Unit	à di pe	sata	Stabili zzazio ne	CR	LF

Determinazione di densità (solo comando di controllo a distanza)

1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°
d	=			D	ensi	ità			Spazio		Unit	tà di pe	sata		CR	LF

Conteggio (solo comando di controllo a distanza)

Numero di pezzi

1°.	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°
Nun	nero p	ezzi	:		Spa	azio				Ν	lumer	o pezz	zi		

Massa dei pezzi messi sulla bilancia

1°.	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°	19°	20°
		Ма	ssa				Spazio			Va	alore	pesa	ato			Spazio	g	Spazio	S

Massa media del pezzo

1°.	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°
	PMU sa med pezzo	lia di	• •		Spa	azio				V	alore	pesa	to			Spazio	g

Indicazione di	percentuale	(solo comando	di telecomando)
----------------	-------------	---------------	----------------	---

Valore percentuale

1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°
ı	Perce	ntual	е		3	Spazi	0			F	⊃erce	ntual	e			Spazio.	%

Valore di peso

1°.	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°
		Pe	eso			Spa	azio				Pe	eso				Spazio.	g

Pesatura di animali (solo comando di telecomando)

Tempo

1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°
Tem	ро			Spazio	II	9	Spazi	0		ore di npo		Sec.			Spa	azio	

Valore medio

1°.	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°
La	a med	lia		=		Spa	azio		V	/alore	e me	dio di	i pes	0	Spa	azio	g

11.6 Comandi del controllo a distanza

Istruzione	Funzione
"T" = H54	Taratura
"C" = H43	Calibrazione
"E" = H45	Enter
"M" = H4D	Menu
"O" = H4F	ON/OFF

11.7 Modalità di stampante

Al fine di assicurare la comunicazione fra la bilancia e la stampante si devono soddisfare le condizioni seguenti:

- Interfacciare la bilancia con la stampante mediante un adeguato cordone. Il funzionamento senza disturbi è garantito solo con l'idoneo cordone d'interfaccia della ditta KERN.
- La velocità di trasferimento della bilancia e della stampante devono concordare, vedi il cap. 9.3

Esempi di stampa:

Modalità di pesata / funzione di valore di picco

Determinazione di densità

d Valore di misurazione di densità

Conteggio di pezzi

Pcs 100 Weight: 300.000 g PMU: 3.000 g

PCS Numero pezzi

Massa pezzi messi

PMU Massa media di pezzo

Determinazione di percentuale

Perc. 20 % Weight: 30.000 g

Perc Valore indicato in [%]
Massa Valore indicato in [g]

Modalità di pesatura animali

Time 6 Sec Ave.: 59.446 g

Modalità di totalizzazione

1.	14.156 g
2.	18.226 g
S=	32.382 g

12 Messaggi di errori

ERR01	Valore della massa instabile o azzeramento impossibile. Verificare le condizioni d'ambiente.	
ERR02	Errore di calibrazione, per esempio: condizioni d'ambiente instabili.	
ERR03	Errore di calibrazione, per esempio: massa di calibrazione erronea.	
ERR04	Massa di pezzo troppo piccola / instabile	
ERR05	Trasferimento di dati impossibile, perché il valore della massa è instabile. Verificare le condizioni d'ambiente.	
ERR06	Valore della massa in modalità di determinazione di densità instabile. Verificare le condizioni d'ambiente.	
ERR07	Lettura scorretta dei dati (conteggio di pezzi, determinazione di densità,).	
ERR08	Errore durante la calibrazione interna.	
"UNLOAD":	Superato il valore di pesata. Verificare il collocamento del piatto di bilancia.	
"CAL But"	Calibrare la bilancia.	
F7	Oltrepassato il campo di pesata, il carico messo supera la portata della bilancia. Alleggerire la bilancia.	
L	Oltrepassato il campo di pesata, per esempio: il piatto di bilancia non messo.	

13 Manutenzione, conservazione nello stato di efficienza, smaltimento

13.1 Pulizia

Prima di iniziare la pulizia la strumento va scollegato dalla sorgente di alimentazione.

Non si devono usare mezzi di pulizia agressivi (solventi, ecc.), Per pulire lo strumento utilizzare esclusivamente un panno imbevuto di delicata lisciva di sapone. Prestare attenzione a non far penetrare il liquido dentro lo strumento. Al termine della pulizia essicare la bilancia con uno strofinaccio morbido.

Particelle sciolte di campioni / polvere si possono eliminare con precacuzione con pennello o aspirapolvere a mano.

Il materiale in pesata disperso dev'essere eliminato subito.

13.2 Manutenzione, conservazione nello stato di efficienza

Il servizio e la manutenzione dell'impianto possono essere affidati solamente al personale adeguatamente istruito e autorizzato dalla ditta KERN. Prima di aprire la bilancia è indispensabile scollegarla dalla rete.

13.3 Smaltimento

Lo smaltimento dell'imballaggio e del dispositivo dev'essere eseguito conformemente alla legge nazionale o regionale vigente nel luogo dell'utilizzazione dello stesso.

14 Soluzione dei problemi dovuti a piccole avarie

Nel caso di disturbi nella realizzazione del programma, occorre spegnere la bilancia per un momento e scollegarla dalla rete di alimentazione. Successivamente, conviene ricominciare l'operazione di pesata.

Soluzione del problema:

Disturbo Causa possibile Indicatore della massa non Bilancia non è accesa. si accende Collegamento con la rete Rotto (cavo di collegamento non collegato/rotto). Mancanza di tensione di rete. Batterie / accumolatori inserite in modo non corretto o scarichi. Mancano batterie / accumolatori. Indicazione della massa • Corrente dell'aria/movimento dell'aria cambia in continuo Vibrazioni del banco/piano d'appoggio • Piatto della bilancia tocca corpi estranei o è montato non correttamente. • Campi elettromagnetici/cariche statiche (posizionare la bilancia in altro posto/se possibile, spegnere l'impianto che causa i disturbi). Risultato di pesata è Indicatore di bilancia non è azzerato erroneo in modo evidente · Calibrazione non corretta • Si verificano forti oscillazioni di temperatura. Campi elettromagnetici/cariche statiche (posizionare la bilancia in altro posto/se possibile, spegnere l'impianto che causa i disturbi).

Nel caso si verifichino altri messaggi di errore, spegnere e riaccendere la bilancia. Se il messaggio di errore continua a manifestarsi, occorre darne notizia al produttore.

15 Dichiarazione di conformità



KERN & Sohn GmbH

D-72322 Balingen-Frommern Postfach 4052

E-Mail: info@kern-sohn.de

Tel: 0049-[0]7433- 9933-0 Fax: 0049-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.de

Dichiarazione di conformità

EC-Konformitätserklärung

EC- Déclaration de conformité

EC-Dichiarazione di conformità

EC- Declaração de conformidade

EC-Deklaracja zgodności

EC-Declaration of -Conformity

EC-Declaración de Conformidad

EC-Conformiteitverklaring

EC-Prohlášení o shode

ЕС-Заявление о соответствии

D	Konformitäts-	Wir erklären hiermit, dass das Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieh	
	erklärung	mit den nachstehenden Normen übereinstimmt.	
GB	Declaration of We hereby declare that the product to which this declaration refers cor		
	conformity	with the following standards.	
CZ	Prohlášení o Tímto prohlašujeme, že výrobek, kterého se toto prohlášení týka		
	shode	s níže uvedenými normami.	
Е	Declaración de	Manifestamos en la presente que el producto al que se refiere esta	
	conformidad	declaración está de acuerdo con las normas siguientes	
F	Déclaration de	Nous déclarons avec cela responsabilité que le produit, auquel se rapporte la	
	conformité	présente déclaration, est conforme aux normes citées ci-après.	
Ī	Dichiarazione di	richiarazione di Dichiariamo con ciò che il prodotto al quale la presente dichiarazione	
	conformitá riferisce è conforme alle norme di seguito citate.		
NL	Conformiteit-	Wij verklaren hiermede dat het product, waarop deze verklaring betrekking	
	verklaring	heeft, met de hierna vermelde normen overeenstemt.	
P	Declaração de	Declaramos por meio da presente que o produto no qual se refere esta	
	conformidade	declaração, corresponde às normas seguintes.	
PL	Deklaracja	Niniejszym oświadczamy, że produkt, którego niniejsze oświadczenie dotyczy,	
	zgodności	jest zgodny z poniższymi normami.	
RUS	Заявление о	Мы заявляем, что продукт, к которому относится данная декларация,	
	соответствии	соответствует перечисленным ниже нормам.	

Electronic Balance: KERN ALS, ALJ, PLS, PLJ

Mark applied	EU Directive	Standards
	2004/108/EC	EN 61326-1 (2006)
7)		EN 61000-3-2 (2006)
		EN 61000-3-3 (1995) + A1 (2001) + A2 (2005)
	2006/95/EC	EN 61010-1 (2001)

Date: 27.12.2008

Signature:

Gottl. KERN & Sohn GmbH

Management

Gottl. KERN & Sohn GmbH, Ziegelei 1, D-72336 Balingen, Tel. +49-[0]7433/9933-0,Fax +49-[0]7433/9933-149



BIS S.r.l.

Via Trieste, 31 20080 **Bubbiano** MI – Italia Tel.: +39 02 90834207 Fax: +39 02 90870542

e-mail: info@BilanceOnLine.it P.IVA e C.F.: 03774900967